

S5011



MÁSCARA CON FILTROS



MÁSCARA OPTIFIT COMPLETA RD40

NORMA		CAMPO DE APLICACIÓN
APR clase 2 según EN 136: 1998	CE	Laboratorios, industria farmacéutica: exposición a aerosoles que contienen bacterias o virus, manipulación de polvos que crean un riesgo para la piel y los ojos, trabajos en salas blancas. • Industria del gas y el petróleo: manipulación de productos químicos con riesgo de salpicaduras (detección de gas), y muestras de productos químicos. • Industria mecánica, industria de la automoción: aplicación de pinturas y disolventes que presentan un riesgo para la piel y los ojos. • Industria química: fabricación de pinturas, disolventes, productos de riesgo elevado.
DESCRIPCIÓN		AVISO IMPORTANTE
Máscara panorámica ligera de silicona con arnés para la cabeza de cinco puntos. Alta resistencia a productos químicos. Pantalla de policarbonato reforzada resistente a impactos y arañazos. Cuerpo ergonómico: fabricado con silicona para un ajuste óptimo. • Amplio campo visual: a través de la pantalla panorámica. • Fácil de montar y desmontar: para una limpieza y un mantenimiento más sencillos. Protección general contra las partículas y los gases tóxicos. La máscara completa debe utilizarse cada vez que la concentración de tóxicos no permite utilizar una media máscara. La máscara completa debe utilizarse con filtros certificados según la norma EN141 ó EN143 de clase 1, 2 ó 3.		SÓLO PUEDEN UTILIZARSE EN LUGARES SUFICIENTEMENTE VENTILADOS CUYA ATMÓSFERA CONTENGA AL MENOS UN 17 % DE OXÍGENO EN VOLÚMEN.
	PESO	FILTROS COMPATIBLES
	570 gr	Puede ser usado con filtros RD40, y los sistemas Compact Air. (Ver página siguiente)

FARU S.L.U.

Calle Tarento nº5
50197 Zaragoza

www.faru.es
tecnico@faru.es

faru

S5011

FILTROS Y ACCESORIOS COMPATIBLES



RA2

Filtro A2.
Caja 1 ud.



RA2P3

Filtro A2P3.
Caja 1 u.



RAB2P3

Filtro AB2P3.
Caja 1 u.



RABEK2P3

Filtro ABEK2P3.
Caja 1 u.



RABEK2PHG

Filtro
ABEK2P3HG.
Caja 1 u.



RP32

Filtros P3,
partículas.
Caja 5 u.



RABEK2

Filtros ABEK2.
Caja 5 u.



RB2

Filtro B2.
Caja 1 u.



RK2

Filtro K2.
Caja 1 ud.



RAB2

Filtro AB2.
Caja 1 u.



RAX2

Filtro AX2.
Caja 1 u.



RK2P3

Filtro K2P3.
Caja 1 u.



RABE2K1P3

Filtro ABE2K1P3
rosca RD40



S5056

ATALAJE 5
PUNTOS PARA
OPTI FIT

FARU S.L.U.

Calle Tarento nº5
50197 Zaragoza

www.faru.es
tecnico@faru.es

faru